




Bemerkung: 2009 bis 2011 Beeinflussung durch Baustelle (Grundwasserabsenkung); Datenlücke aufgrund Loggerproblem. Auswertung: MONITRON