


Aktuelle Badewasserqualität

Wigger, Unterfeld Müli



Koordinaten: 639974 231850

Badewasserqualität

Probenahme	Wassertemperatur °C	Escherichia Coli Anzahl in 0,1 l	Enterokokken Anzahl in 0,1 l	Qualität A bis D
03.06.2019	15,3	520	55	
20.05.2020	16,3	530	100	

Beurteilung

Bemerkungen

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung beim Baden...



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht auszuschliessen. Es wird empfohlen, nicht zu tauchen, kein Wasser zu schlucken und nach dem Baden gründlich zu duschen.



...ist möglich. Das Baden ist mit gesundheitlichem Risiko verbunden. Vom Baden wird abgeraten.