


Aktuelle Badewasserqualität

Wigger, Unterfeld Müli



Koordinaten: 639974 231850

Badewasserqualität

Probenahme	Wassertemperatur °C	Escherichia Coli Anzahl in 0,1 l	Enterokokken Anzahl in 0,1 l	Qualität A bis D
13.06.2017	21,0	750	100	
04.06.2018	16,4	810	260	

Beurteilung

Bemerkungen

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung beim Baden...



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht auszuschliessen. Es wird empfohlen, nicht zu tauchen, kein Wasser zu schlucken und nach dem Baden gründlich zu duschen.



...ist möglich. Das Baden ist mit gesundheitlichem Risiko verbunden. Vom Baden wird abgeraten.