




Bemerkung: seit 2009 Beeinflussung durch Baustelle (Grundwasserabsenkung). Messstelle 2013-2015 ausser Betrieb. Auswertung: Monitron