


## Aktuelle Badewasserqualität

### Kleine Emme, Chellen



Koordinaten: 647750 208300

#### Badewasserqualität

Probenahme	Wassertemperatur °C	Escherichia Coli Anzahl in 0,1 l	Enterokokken Anzahl in 0,1 l	Qualität A bis D
03.06.2019	10,1	460	50	
20.05.2020	13,0	400	88	

#### Beurteilung

#### Bemerkungen

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung beim Baden...



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht auszuschliessen. Es wird empfohlen, nicht zu tauchen, kein Wasser zu schlucken und nach dem Baden gründlich zu duschen.



...ist möglich. Das Baden ist mit gesundheitlichem Risiko verbunden. Vom Baden wird abgeraten.