


Aktuelle Badewasserqualität

Kleine Emme, Chellen



Koordinaten: 647750 208300

Badewasserqualität

Probenahme	Wassertemperatur °C	Escherichia Coli Anzahl in 0,1 l	Enterokokken Anzahl in 0,1 l	Qualität A bis D
04.06.2018	15,5	320	61	
03.06.2019	10,1	460	50	

Beurteilung

Bemerkungen

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung beim Baden...



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht auszuschliessen. Es wird empfohlen, nicht zu tauchen, kein Wasser zu schlucken und nach dem Baden gründlich zu duschen.



...ist möglich. Das Baden ist mit gesundheitlichem Risiko verbunden. Vom Baden wird abgeraten.