


Aktuelle Badewasserqualität

Kleine Emme, Angen



Koordinaten: 647555 205375

Badewasserqualität

Probenahme	Wassertemperatur °C	Escherichia Coli Anzahl in 0,1 l	Enterokokken Anzahl in 0,1 l	Qualität A bis D
04.06.2018	14,8	170	78	
03.06.2019	9,8	120	27	

Beurteilung

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung beim Baden...



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht auszuschliessen. Es wird empfohlen, nicht zu tauchen, kein Wasser zu schlucken und nach dem Baden gründlich zu duschen.



...ist möglich. Das Baden ist mit gesundheitlichem Risiko verbunden. Vom Baden wird abgeraten.

Bemerkungen