

## Aktuelle Badewasserqualität

### Reuss, Buhne Far



Koordinaten: 669000 217200

#### Badewasserqualität

Probenahme	Wassertemperatur °C	Escherichia Coli <i>Anzahl in 0,1 l</i>	Enterokokken <i>Anzahl in 0,1 l</i>	Qualität <i>A bis D</i>
13.06.2017	19,3	82	22	
04.06.2018	19,2	61	29	

#### Beurteilung

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung beim Baden...



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht auszuschliessen. Es wird empfohlen, nicht zu tauchen, kein Wasser zu schlucken und nach dem Baden gründlich zu duschen.



...ist möglich. Das Baden ist mit gesundheitlichem Risiko verbunden. Vom Baden wird abgeraten.

#### Bemerkungen