

Biologischer Gewässerzustand

Stand: 10.04.2024

Messstelle

Station: Schwinibach Inwil (LUFG695)

Koordinaten: 669380 / 218848

Gemeinde: Inwil

Bewertung

Jahr	Wirbellose	IBCH 2019	SPEAR Index	Arten (Taxa)	Rote Liste Arten	Fremde Arten	Äusserer Aspekt
2018	mässig	0.52900	27.27	20	1	0	fraglich: FA
2023	gut	0.74002	21.39	33	4	1	fraglich: FA

Legende Gewässerschutzprobleme: SL = Schlamm, FeS = Eisensulfid, SC = Schaum, T = Trübung, FA = Feststoffe/Abfall, V = Verfärbung, G = Geruch, K = Kolmation, HB = Heterotropher Bewuchs, PB = Pflanzlicher Bewuchs (ergänzender Parameter, wird nicht bewertet).

Bewertung Wirbellose: Gemäss Makroindex oder IBCH mit folgenden Klassen (fehlende Werte bei '-'): sehr gut, gut, mässig, unbefriedigend, schlecht

Bewertung äusserer Aspekt: Mit folgenden Klassen (fehlende Werte bei '-'): erfüllt, fraglich, nicht erfüllt

Besondere Arten

Arten Rote Liste	ab	bis
Käfer <i>Orectochilus villosus</i>	2018	aktuell
Eintagsfliege <i>Ecdyonurus dispar</i>	2023	2023
Köcherfliege <i>Agapetus nimbulus</i>	2023	2023
Köcherfliege <i>Lype reducta</i>	2023	2023

[Rote Listen der Schweiz](#)

Fremde Arten	ab	bis
Schnecke <i>Potamopyrgus antipodarum</i>	2023	2023

[Gebietsfremde Arten der Schweiz](#)